



PLANO NUMERO	LOCALES		SOLADOS		ZOCALOS		CIELORRASOS	CARPINTERIAS		PINTURAS	INSTALACIONES			ILUMINACION	INCENDIO	DEMOLICION	ESTRUCTURA		CLIMATIZACION	OBSERVACIONES
	LOCAL NUMERO	DESIGNACION	alisado de cemento	restaurar piso existente	restaurar	perfil L de aluminio	suspendido de placa de roca de yeso	PF / vidrio laminado 6+6 marco de aluminio	restaurar	al látex	eléctrica	seguridad	datos		prevención	parcial	entrepiso nuevo	cateo/ reforzar existente		COMENTARIO
FCE -2	2.1	BIBLIOTECA/ REF/ INV		x	X		x	X	x	x	X	X	X	x	x			x	X	
	2.2	ARCHIVO	X			X	X		x	x	X	X	x	x	x	X	X		X	
	2.3	SUBSECRETARIA BIBLIOTECA		x	X		X		x	x	X	X	x	x	x				X	

FCE-2  
BIBLIOTECA/ REFERENCIAS/ INVESTIGACIÓN/ SSB