



PLANTA AZOTEA
Esc=1:100



PLANTA ALTA
Esc=1:100





PLANTA BAJA

REFERENCIAS ZONAS A INTERVENIR


- A2 CAPILLA
- A3 ESCALERA PRINCIPAL Y SANITARIOS BAJO ESCALERA
- A4 SALÓN DE ACTOS ACCESO, VESTUARIO Y SANITARIO
- A5 CRIPTA Y ACCESO A CRIPTA
- A6 COCINA Y DEPÓSITO
- A7E1 PATIO ESTE ACCESO
- A7E2 PATIO ESTE 2
- A7C CLAUSTROS
- A7N PATIO NORTE
- A7O PATIO OESTE
- A7S PATIO SUR

PLANTA CRIPTA- Nivel -4.95







PLANTA BAJA




PLANTA ALTA



CORTE 1-1

CORTE 2-2




RESTAURACION DE MARMOL EN ALTAR




DETALLE DE FALSO MARMOL A REHACER EN BASAMENTO



RESTAURACION DE EQUIPAMIENTO



SITUACION ACTUAL
INSTALACION ELÉCTRICA



ESQUEMA DE
INSTALACION ELÉCTRICA PROPUESTA
PLANTA BAJA



SITUACION ACTUAL
REVOQUES DETERIORADOS



SITUACION ACTUAL
SANITARIOS HOMBRES



Ministerio de
Obras Públicas

ING. RUBEN R. DUSSO

Subsecretaría de
Infraestructura Pública

ARQ. ANDRES LEZANA

Dirección Provincial de
Estudios y Proyectos


ARQ. LUCIANA BERTORELLO

Equipo de trabajo

DEPARTAMENTO OBRAS DE
PATRIMONIO Y CULTURA

Obra
CONSERVACION,
CONSOLIDACION
ESTRUCTURAL,
RESTAURACION Y
PUESTA EN VALOR DEL
SEMINARIO DIOCESANO
NUESTRA SEÑORA DEL
VALLE Y SAN JUAN
BAUTISTA DE
CATAMARCA - 2º ETAPA.



Ubicación
CALLE SAN MARTIN N° 954
DEPTO. CAPITAL
CATAMARCA




Nombre plano
INTERVENCIONES EN
ZONA A3 BAÑOS Y
ESCALERA
INSTALACION
ELECTRICA Y FOTOS

Escala
1:100


Nº de plano
31



INTERVENCIONES EN PLANTA ALTA



INTERVENCIONES EN PLANTA AZOTEA



CORTE 1-1