

NOTAS IMPORTANTES:
SE DEBERA VERIFICAR CON EL ASESOR DE TERMOMECA NICA LA CORRECTA UBICACION DE CADA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, LO QUE SE MUESTRA EN ESTE PLANO ES SOLO INDICATIVO.

LAS ALIMENTACIONES A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEBERAN LLEVAR LLAVE DE CORTE ROTATIVAS FRENTE AMARILLO ROJO CON TRABA CANDADO MAS CAJA DE CONEXION AL EQUIPO.

