



Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas
Coordinación de Obras

PLANO NUMERO	LOCALES		SOLADOS			ZOCALOS		CIELORRASOS		CARPINTERIAS			PINTURAS	INSTALACIONES					ILUMINACION	INCENDIO	DEMOLICION	ESTRUCTURA		CLIMATIZACION	OBSERVACIONES
	LOCAL NUMERO	DESIGNACION	madera flotante de alto transito	alisado de cemento	restaurar piso existente	de madera	restaurar	suspendido de placa de roca de yeso	suspendido de placas de absorcion verticales	PF / vidrio laminado 6+6 marco de aluminio	restaurar	oscurecimiento	al látex	electrica	datos	domotica	seguridad	cctv		prevencion	parcial	nueva tarima	cateo/ reforzar existente		COMENTARIO
FCE -3	3.1	SERVICIOS RAPIDOS	X			X		X		X	X		X				X	X	X	X	X	X	X	X	
	3.2	ESPACIO COLABORATIVO LECTURA	X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	3.3	ZONA AUTOSERVICIO		X			X	X			X		X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	
	3.4	TECNOLOGIA Y SISTEMA			X	X		X			X	X	X				X	X	X	X				X	
	3.5	BAÑOS			X		X	X			X		X				X		X	X					

FCE-3
SERVICIOS RAPIDOS/ ESPACIO COLABORATIVO LECTURA