



- DETRITO DE PALOMA
- OXIDACIÓN
- ELEMENTOS AGREGADOS
- SUCIEDAD SUPERFICIAL
- HUMEDAD

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA		APROBACIÓN
		FECHA AGOSTO - 09
OBRA	Proyecto de restauración, puesta en valor y refuncionalización EDIFICIO DE CORREOS SANTA FE	ESCALA 1:100
PLANO	Patologías generales en paramentos. Fachada Sur	PLANO N° PAT 03 57