

PLAN DE TRABAJOS

(Plazo en meses)



MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA --- ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: REFACCION AREA HISTORICA - COLEGIO CENTENARIO
UBICACIÓN: SANTIAGO DEL ESTERO


| | | | | PLAN DE TRABAJOS | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------------|--------|------------------|---|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|-----------|
| | | | | (Plazo en meses) | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESIGNACIONES | MONTO | % | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ACUMULADO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,5 | CONTRAPISOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Reparacion de contrapisos en vereda municipal | \$ 46.523,35 | 0,080% | | | 100,00% | | | | | | | | | | | 100,000% |
| 2 | Contrapisos en locales de planta baja | \$ 1.023.337,73 | 1,758% | | | | | 100,00% | | | | | | | | | 100,000% |
| 3 | Contrapisos en locales de planta alta | \$ 544.715,65 | 0,936% | | | | | 100,00% | | | | | | | | | 100,000% |
| 4 | Carpeta de nivelacion en plantas baja y alta | \$ 2.352.248,40 | 4,042% | | | | | 40,00% | 60,00% | | | | | | | | 100,000% |
| 5 | REVESTIMIENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Revestimiento de porcelanato en sanitarios y Laboratorios | \$ 1.105.075,54 | 1,899% | | | | | | | | | | 100,00% | | | | 100,000% |
| 6 | PISOS Y ZOCALOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6,1 | INTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Mosaicos calcareos artesanales de 0,20x0,20 Area Historica | \$ 1.942.061,13 | 3,337% | | | | | | | | | 75,00% | 25,00% | | | | 100,000% |
| 2 | Baldosas de porcelanato 50 x 50 en sanitarios | \$ 274.196,52 | 0,471% | | | | | | | | | 100,00% | | | | | 100,000% |
| 3 | Mosaico granítico 40 x 40 compacto | \$ 1.741.354,78 | 2,992% | | | | | | | | | 75,00% | 25,00% | | | | 100,000% |
| 4 | Baldosas de porcelanato 50 x 50 | \$ 487.260,42 | 0,837% | | | | | | | | | | 100,00% | | | | 100,000% |
| 5 | Piso flotante de madera | \$ 392.802,96 | 0,675% | | | | | | | | | | 100,00% | | | | 100,000% |
| 6 | Zocalo calcareo artesanal | \$ 137.560,00 | 0,236% | | | | | | | | | | 100,00% | | | | 100,000% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Zocalo granítico compacto | \$ 184.390,40 | 0,317% | | | | | | | | | | 100,00% | | | | 100,000% |
| 8 | Zocalo porcelanato | \$ 51.192,00 | 0,088% | | | | | | | | | | 100,00% | | | | 100,000% |
| 9 | Zocalo de madera | \$ 20.326,32 | 0,035% | | | | | | | | | | 100,00% | | | | 100,000% |
| 10 | Repar.y revestim.de granito reconst. en escalera a subsuelo | \$ 139.833,54 | 0,240% | | | | | | | | 100,00% | | | | | | 100,000% |
| 11 | Reposicion umbrales y escaleras de granito reconstituido en acceso principal y patios | \$ 186.181,38 | 0,320% | | | | | | | | 100,00% | | | | | | 100,000% |
| 12 | Pulido de piso granítico (a piedra fina y lustrado a plomo) | \$ 103.130,82 | 0,177% | | | | | | | | | | 100,00% | | | | 100,000% |
| 13 | Reposicion de gradas de madera en anfiteatro local ... | \$ 276.297,59 | 0,475% | | | | | | | | | | 100,00% | | | | 100,000% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6,2 | EXTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Piso de mosaico en vereda y atrio 40x40 | \$ 1.202.982,57 | 2,067% | | | | | | | | | 100,00% | | | | | 100,000% |
| 2 | Pisos H° in situ en patios internos y veredas perimetrales | \$ 1.154.055,30 | 1,983% | | | | | | | | 100,00% | | | | | | 100,000% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Zocalo cementicio h= varias | \$ 41.516,55 | 0,071% | | | | | | | | 100,00% | | | | | | 100,000% |
| 4 | Cordon H° A° 7x15 | \$ 85.645,56 | 0,147% | | | | | | | | | | | 100,00% | | | 100,000% |
| 5 | Reparacion de rampas en acceso principal y patios | \$ 7.500,00 | 0,013% | | | | | | | | 100,00% | | | | | | 100,000% |
| 7 | MARMOLERIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Mesadas granito nat.gris mara en sanitarios y laboratorios | \$ 218.565,00 | 0,376% | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 100,000% |
| 2 | Reparacion esc.de granito natural gris mara en interior | \$ 6.000,00 | 0,010% | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 100,000% |
| 3 | Separador de mingitorio granito natural 2 cm pulido ambas caras | \$ 24.415,44 | 0,042% | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 100,000% |
| 8 | CUBIERTAS Y TECHADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8,1 | CUBIERTAS DE CHAPA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Chapa engrafada G° sin perforac.de libre dilatación - c/aislac.lana de vidrio y foil de alum.- sobre perfil "C" | \$ 1.596.453,14 | 2,743% | | | | 80,00% | 20,00% | | | | | | | | | 100,000% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Sobretecho de chapa acanalada sobre perfil "C" - Escuela primaria, galerias de sanit. y ambos laterales de anfiteatro. | \$ 516.877,84 | 0,888% | | | 100,00% | | | | | | | | | | | 100,000% |
| 3 | Reparac.estr.met. y reposicion chapa G° acanalada en local p/Act.Artisticas y Bar | \$ 529.692,81 | 0,910% | | | 100,00% | | | | | | | | | | | 100,000% |
| 4 | Reparac.cupula central en biblioteca y colocacion de placas de policarbonato, incl. Protec. exterior contra granizo | \$ 238.895,16 | 0,410% | | | 100,00% | | | | | | | | | | | 100,000% |
| 8,2 | ZINGUERIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Canaleta estándar H°G° (desarrollo 0,33 m) | \$ 119.445,73 | 0,205% | | | | | | 100,00% | | | | | | | | 100,000% |
| 2 | Reparacion de Canaleta estándar H°G° (desarrollo 0,35 m) | \$ 30.303,32 | 0,052% | | | | | 100,00% | | | | | | | | | 100,000% |
| 3 | Canaleta embutida H°G° (desarrollo 0,50 m) Area historica | \$ 160.401,52 | 0,276% | | | | | | 100,00% | | | | | | | | 100,000% |
| 4 | Reparacion de Caballete cumbarrera(desarrollo 0,40 m) | \$ 14.162,20 | 0,024% | | | | | | 100,00% | | | | | | | | 100,000% |
| 9 | CIELORRASOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Suspendido (reposicion y nuevo) tipo Durlock | \$ 1.302.336,00 | 2,238% | | | | | | | | 100,00% | | | | | | 100,000% |
| 10 | CARPINTERIAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Restauracion carpinteria de madera existente | \$ 612.723,98 | 1,053% | | | | | 100,00% | | | | | | | | | 100,000% |
| 2 | Restauracion celosias de madera existente | \$ 62.383,51 | 0,107% | | | | | 100,00% | | | | | | | | | 100,000% |
| 3 | Provision y colocacion de carpinteria de madera | \$ 421.002,99 | 0,723% | | | | | | | 100,00% | | | | | | | 100,000% |
| 4 | Restauracion de barandas de escaleras inc. barnizado | \$ 2.500,00 | 0,004% | | | | | 80,00% | | | | | | | 20,00% | | 100,000% |
| 5 | Carpinteria vidriada pabellon artistica | \$ 389.083,35 | 0,669% | | | | | | | 100,00% | | | | | | | 100,000% |
| 6 | Carpinteria sala de pintura | \$ 20.509,82 | 0,035% | | | | | | | 100,00% | | | | | | | 100,000% |
| 7 | Carpinteria sala de danzas | \$ 22.922,74 | 0,039% | | | | | | | 100,00% | | | | | | | 100,000% |
| 8 | Paño fijo de vidrio | \$ 22.669,72 | 0,039% | | | | | | | | | | 100,00% | | | | 100,000% |
| 9 | Espejos 4 mm | \$ 22.564,42 | 0,039% | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 100,000% |
| 10 | Barandas escalera pabellon act. artistica | \$ 33.427,20 | 0,057% | | | | | | | | | 100,00% | | | | | 100,000% |
| 11 | Baranda entre piso sala de danzas | \$ 10.368,40 | 0,018% | | | | | | | | | 100,00% | | | | | 100,000% |
| 12 | Pizarron s/plano | \$ 365.570,70 | 0,628% | | | | | | | | | 100,00% | | | | | 100,000% |



MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA --- ESTUDIOS Y PROYECTOS


OBRA: REFACCION AREA HISTORICA - COLEGIO CENTENARIO
UBICACIÓN: SANTIAGO DEL ESTERO

| | | | | PLAN DE TRABAJOS | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------------|--------|------------------|---|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|---|---------|----|---------|-----------|
| | | | | (Plazo en meses) | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESIGNACIONES | MONTO | % | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ACUMULADO |
| 10,2 | CARPINTERIA METALICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Reparacion verja existente | \$ 283.912,00 | 0,488% | | | | 100,00% | | | | | | | | | | 100,000% |
| 2 | Restauracion y automatizacion de cortinas en auditorio | \$ 115.311,60 | 0,198% | | | | 100,00% | | | | | | | | | | 100,000% |
| 3 | Restauracion de persianas y carpinterias metalicas | \$ 517.362,50 | 0,889% | | | | 100,00% | | | | | | | | | | 100,000% |
| 4 | Reparacion portones de acceso principal y sec. | \$ 45.000,00 | 0,077% | | | | 100,00% | | | | | | | | | | 100,000% |
| 10,3 | MUEBLES FIJOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Perchero cedro 1"x1,20 barniz.c/6 perchas dobles Bce. Pl. | \$ 113.067,50 | 0,194% | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 100,000% |
| 5 | Mueble para guardado tipo M1: puertas ciegas y estantes de fibrofácil enchapados en guatambú | \$ 724.920,00 | 1,246% | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 100,000% |
| 6 | Mueble para guardado tipo M2: puertas ciegas y estantes de fibrofácil enchapados en guatambú | \$ 86.022,40 | 0,148% | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 100,000% |
| 8 | Mueble de atención y guardado tipo M3: en fibrofácil enchapado en guatambú. | \$ 31.700,20 | 0,054% | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 100,000% |
| 12 | Frente bajo mesada tipo M10: puertas ciegas y estantes de MDF c/melamina | \$ 384.888,00 | 0,661% | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 100,000% |
| 11 | INSTALACION ELECTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11,1 | FUERZA MOTRIZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Estacion transformadora 200 KVA | \$ 1.065.649,80 | 1,831% | | | 100,00% | | | | | | | | | | | 100,000% |
| 2 | Grupo electrogeno 100 KVA c /tablero transferencia | \$ 870.838,40 | 1,496% | | | | | | 100,00% | | | | | | | | 100,000% |
| 11,2 | BAJA TENSION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Medidor trifásico T3 reglamentario completo c/ secc.BC | \$ 69.647,90 | 0,120% | | | | | | 100,00% | | | | | | | | 100,000% |
| | Tablero principal - TP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Tablero Tipo TS1-1 - TS1-2 | \$ 108.870,80 | 0,187% | | | | | | 100,00% | | | | | | | | 100,000% |
| 3 | Tablero Tipo TS1-A | \$ 43.850,40 | 0,075% | | | | | | 100,00% | | | | | | | | 100,000% |
| 4 | Tablero Tipo TS1-3 | \$ 29.842,10 | 0,051% | | | | | | 100,00% | | | | | | | | 100,000% |
| 5 | Tablero Tipo TS1-4 | \$ 27.677,00 | 0,048% | | | | | | 100,00% | | | | | | | | 100,000% |
| 6 | Tablero Tipo TS1-5 | \$ 29.356,90 | 0,050% | | | | | | 100,00% | | | | | | | | 100,000% |
| 7 | Tablero Tipo TS1-6 | \$ 27.467,70 | 0,047% | | | | | | 100,00% | | | | | | | | 100,000% |
| 8 | Tablero Tipo TS1-7 | \$ 52.127,40 | 0,090% | | | | | | 100,00% | | | | | | | | 100,000% |
| 9 | Tablero Tipo TS1-8 | \$ 45.239,70 | 0,078% | | | | | | | 100,00% | | | | | | | 100,000% |
| 10 | Tablero Tipo TS2 | \$ 40.010,50 | 0,069% | | | | | | | 100,00% | | | | | | | 100,000% |
| 11 | Tablero Tipo TS2-1 | \$ 26.619,95 | 0,046% | | | | | | | 100,00% | | | | | | | 100,000% |
| 12 | Tablero Tipo TS3 - TS3-1 | \$ 40.580,50 | 0,070% | | | | | | | 100,00% | | | | | | | 100,000% |
| 13 | Tablero Tipo TS3-2 | \$ 12.062,11 | 0,021% | | | | | | | 100,00% | | | | | | | 100,000% |
| 14 | Tablero Tipo TS4 | \$ 22.121,19 | 0,038% | | | | | | | 100,00% | | | | | | | 100,000% |
| 15 | Tablero Tipo TS4-1 | \$ 9.352,67 | 0,016% | | | | | | | 100,00% | | | | | | | 100,000% |
| 16 | Conductor subteraneo 3x25 + 1x16 mm2 con caño de PVC 3,2 Ø 40 mm | \$ 489.101,80 | 0,840% | | | | | | | | 100,00% | | | | | | 100,000% |
| 17 | Conductor subti.3 x 50+1 x 25 mm2 c/caño PVC 3,2 Ø 63 mm | \$ 204.687,00 | 0,352% | | | | | | | 100,00% | | | | | | | 100,000% |
| 18 | Conductor subteraneo 4x2,5 mm2 c/caño PVC 3,2 Ø 40 mm | \$ 99.855,00 | 0,172% | | | | | | | 100,00% | | | | | | | 100,000% |
| 19 | Conductor subteraneo 4x4 mm2 c/caño PVC 3,2 Ø 40 mm | \$ 69.331,60 | 0,119% | | | | | | | 100,00% | | | | | | | 100,000% |
| 20 | Conductor subteraneo 4x6 mm2 c/caño PVC 3,2 Ø 40 mm | \$ 94.864,00 | 0,163% | | | | | | | 100,00% | | | | | | | 100,000% |
| 21 | Conductor subteraneo 4x10 mm2 c/caño PVC 3,2 Ø 63 mm | \$ 49.764,00 | 0,086% | | | | | | | 100,00% | | | | | | | 100,000% |
| 22 | Conductor subteraneo 4x16 mm2 c/caño PVC 3,2 Ø 63 mm | \$ 240.270,60 | 0,413% | | | | | | | 100,00% | | | | | | | 100,000% |
| 23 | Bocas - Iluminación nuevos a instalar (incl.línea de aliment.) | \$ 760.838,40 | 1,307% | | | | | | | | 100,00% | | | | | | 100,000% |
| 24 | Bocas - Tomas 10Amp. (incluye línea de aliment.) | \$ 265.001,40 | 0,455% | | | | | | | | 100,00% | | | | | | 100,000% |
| 25 | Bocas - Tomas 20Amp. (incluye línea de aliment.) | \$ 202.992,40 | 0,349% | | | | | | | | 100,00% | | | | | | 100,000% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Puesta a tierra completa | \$ 7.574,80 | 0,013% | | | | | | | | 100,00% | | | | | | 100,000% |
| 11,3 | SEÑALES DEBILES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Puesto de informática | \$ 327.021,50 | 0,562% | | | | | | | | | | | 100,00% | | | 100,000% |
| 2 | Central telefónica 2 entradas 12 internos | \$ 60.485,20 | 0,104% | | | | | | | | | | | 100,00% | | | 100,000% |
| 3 | Parlante 4" con gabinete | \$ 29.100,20 | 0,050% | | | | | | | | | | | 100,00% | | | 100,000% |
| 4 | Portero eléctrico con un teléfono | \$ 9.334,40 | 0,016% | | | | | | | | | | | 100,00% | | | 100,000% |
| 5 | Boca para telefonia | \$ 34.728,00 | 0,060% | | | | | | | | | | | 100,00% | | | 100,000% |



PLAN DE TRABAJOS
(Plazo en meses)

PLAN DE TRABAJOS
(Plazo en meses)



PLAN DE TRABAJOS
(Plazo en meses)

PLAN DE TRABAJOS
(Plazo en meses)



MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA --- ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: REFACCION AREA HISTORICA - COLEGIO CENTENARIO
UBICACIÓN: SANTIAGO DEL ESTERO

| | | | | (Plazo en meses) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|----------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| ITEM | DESIGNACIONES | MONTO | % | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ACUMULADO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | SEÑALETICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18,1 | SEÑALIZACION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Placa identificación establecimiento | \$ 6.275,50 | 0,011% | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 100,000% |
| 2 | Placa identificación locales | \$ 46.792,00 | 0,080% | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 100,000% |
| 19 | OBRAS EXTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Mastil (plataforma,rampa y dos astas) s/plano en Patios y SUM | \$ 47.923,80 | 0,082% | | | | | | | | | | | 100,00% | | | 100,000% |
| 2 | Portabandera metalico y asta de madera dura | \$ 12.472,20 | 0,021% | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 100,000% |
| 3 | Bancos de H"A* premoldeados | \$ 150.972,00 | 0,259% | | | | | | | | | | | | 100,00% | | 100,000% |
| 4 | Papeleros metalicos s/ detalles | \$ 73.064,00 | 0,126% | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 100,000% |
| 5 | Bebederos en sector de patios | \$ 41.137,60 | 0,071% | | | | | | | | | | | 100,00% | | | 100,000% |
| 6 | Reposicion del reloj de fachada | \$ 87.000,00 | 0,149% | | | | | | | | | | | 100,00% | | | 100,000% |
| 20 | VARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Campana cocina industrial (1,20 m) | \$ 5.400,00 | 0,009% | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 100,000% |
| 2 | Esc.marinera ancho= 0,80, largo= 5,00, incl.antióx.y esmalte | \$ 9.851,85 | 0,017% | | | | | | | | | | | 100,00% | | | 100,000% |
| 3 | Reposicion de escalera circular en area administrativa | \$ 11.400,00 | 0,020% | | | | | | | | | | | 100,00% | | | 100,000% |
| 4 | Reparac.pasarela perim.en biblioteca(entabl.y baranda) | \$ 3.500,00 | 0,006% | | | | | | | | | | | 100,00% | | | 100,000% |
| 5 | Pasamanos A° 1° d: 50 mm | \$ 8.016,00 | 0,014% | | | | | | | | | | | 100,00% | | | 100,000% |
| 6 | Cantina s/planos | \$ 490.680,00 | 0,843% | | | | | 100,00% | | | | | | | | | 100,000% |
| 7 | Kiosco s/planos | \$ 269.660,00 | 0,463% | | | | | 100,00% | | | | | | | | | 100,000% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Jacarandá (3 años de antigüedad y 2 m altura mínimos) | \$ 11.308,00 | 0,019% | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 100,000% |
| 9 | Aguaribay (3 años de antigüedad y 2mts de altura) | \$ 10.402,00 | 0,018% | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 100,000% |
| 10 | Parquizacion de espacios exteriores y area de juegos | \$ 514.330,40 | 0,884% | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 100,000% |
| 21 | LIMPIEZA DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Limpieza de obra | \$ 437.913,60 | 0,752% | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 100,000% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | HONORARIOS PROFESIONALES - PROYECTO EJECUTIVO (2%) | \$ 1.141.146,98 | 1,961% | | 100,00% | | | | | | | | | | | | 100,000% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MONTO TOTAL CON GASTOS GENERALES E IMPUESTOS | \$ 58.198.496,16 | 100,000% | | | | | | | | | | | | | | |
| SUMATORIA PORCENTAJES PARCIALES % | | | | | 10,443% | 7,371% | 6,997% | 8,328% | 7,559% | 8,028% | 8,283% | 8,671% | 9,609% | 8,694% | 8,145% | 7,871% | 100,000% |
| SUMATORIA PORCENTAJES TOTALES % | | | | 0,000% | 10,443% | 17,814% | 24,811% | 33,139% | 40,698% | 48,727% | 57,010% | 65,681% | 75,290% | 83,984% | 92,129% | 100,000% | |
| SUMATORIA MONTOS PARCIALES \$ | | | | | \$ 6.077.865,79 | \$ 4.289.665,70 | \$ 4.072.005,11 | \$ 4.846.997,32 | \$ 4.399.327,56 | \$ 4.672.359,40 | \$ 4.820.854,24 | \$ 5.046.123,73 | \$ 5.592.447,35 | \$ 5.059.507,82 | \$ 4.740.359,22 | \$ 4.580.982,92 | |
| SUMATORIA MONTOS TOTALES \$ | | | | \$ 0,00 | \$ 6.077.865,79 | \$ 10.367.531,49 | \$ 14.439.536,60 | \$ 19.286.533,92 | \$ 23.685.861,48 | \$ 28.358.220,88 | \$ 33.179.075,12 | \$ 38.225.198,85 | \$ 43.817.646,20 | \$ 48.877.154,02 | \$ 53.617.513,24 | \$ 58.198.496,16 | |