




PUERTA CENTRO TRANSFORMADOR


Vista



Planta



CANTIDAD	2	1 DER. / 1 IZQ.
MARCO	DOBLE CONTACTO EN CHAPA 18	
HOJAS	CHAPA INYECTADA	
COLOR	PINTURA SINT. NEGRO SEMIMATE	
HERRAJES	DOBLE BALANCIN	
VIDRIOS	----	
CERRADURA	DE SEGURIDAD	
OBSERVACIONES GENERALES	VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA	



Universidad Nacional de Lomas de Zamora

EJECUCION DE AUDITORIO - BIBLIOTECA CENTRAL

PLANILLA CARPINTERIA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS

FECHA:
13/05/16

ESC.1:25

PLANO:

P5