




PUERTA DOBLE ACCESO AUDITORIO


Vista



Planta



CANTIDAD	5	----
MARCO	DOBLE CONTACTO EN CHAPA BWG N°18	
HOJAS	PLACA ENCHAPADA EN CEDRO C/ CANTOS MADERA MACIZA DOBLE CONTACTO TERMINACION BARNIZ SEMIMATE	
COLOR	MARCO PINTURA SINT. NEGRO SEMIMATE	
HERRAJES	BARRAL ANTIPANICO A TECLA	
VIDRIOS	----	
CERRADURA	DE SEGURIDAD	
OBSERVACIONES GENERALES	VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA	



Universidad Nacional de Lomas de Zamora

EJECUCION DE AUDITORIO - BIBLIOTECA CENTRAL

PLANILLA CARPINTERIA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS

FECHA:
13/05/16

ESC. 1: 25

PLANO:

P2