



PUERTA BAÑOS (Similar Existente)

Vista




Planta



TIPO

P3

CANTIDAD	3	2 DER. / 1 IZQ.
MARCO	DOBLE CONTACTO EN CHAPA BWG N°18	
HOJAS	PLACA ENCHAPADA EN CEDRO C/ CANTOS MADERA MACIZA DOBLE CONTACTO TERMINACION BARNIZ SEMIMATE	
COLOR	MARCO PINTURA SINT. NEGRO SEMIMATE	
HERRAJES	DOBLE BALANCIN	
VIDRIOS	----	
CERRADURA	DE SEGURIDAD	
OBSERVACIONES GENERALES	VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA	



Universidad Nacional de Lomas de Zamora

EJECUCION DE AUDITORIO - BIBLIOTECA CENTRAL	FECHA: 13/05/16	PLANO: <div>P3</div>
PLANILLA CARPINTERIA	ESC. 1:25	
DIRECCION GENERAL DE OBRAS		