



PUERTA DOBLES EMERGENCIA

Vista




Planta



TIPO

P1

CANTIDAD	4	----
MARCO	DOBLE CONTACTO EN CHAPA 18	
HOJAS	CHAPA INYECTADA	
COLOR	PINTURA SINT. NEGRO SEMIMATE	
HERRAJES	BARRAL ANTIPANICO A TECLA	
VIDRIOS	----	
CERRADURA	DE SEGURIDAD C/ CIERRA PUERTA	
OBSERVACIONES GENERALES	VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA	



Universidad Nacional de Lomas de Zamora

EJECUCION DE AUDITORIO - BIBLIOTECA CENTRAL

PLANILLA CARPINTERIA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS

FECHA:
13/05/16

ESC. 1: 25

PLANO:

P1