



PA01		UBICACION
1	Ochava (Acceso Museo)	
<div></div> <div></div>		
DESCRIPCION DE COMPONENTES		
Marco madera (cedro)		
Contramarco moldurado (cedro)		
Hoja: madera		
Contravidrio : madera		
Vidrio: vitreaux		
Herraje		
Pintura:		
Apertura: abrir		
OBSERVACIONES		
Teatro Nacional Cervantes/ Relevamiento de Carpinterías exteriores		