



- ✗ ARTEFACTO DAÑADO
- ✗ ARTEFACTO FALTANTE
- DETERIORO VENECITAS
- HUMEDAD MUROS
- DETERIORO SOLADO INTERIOR
- HUMEDAD CIELORRASO
- GRIETAS

<b>MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA</b>		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA	
		APROBACIÓN	
		FECHA	
		AGOSTO - 09	
		ESCALA	
		1:100	
		PLANO N°	
		PAT 07 99	
OBRA:	Proyecto de restauración, puesta en valor y refuncionalización EDIFICIO DE CORREOS SANTA FE		
PLANO:	Patologías generales en interiores, 2º Nivel		