



- ✗ ARTEFACTO DAÑADO
- ☐ ARTEFACTO FALTANTE
- DETERIORO VENECITAS
- HUMEDAD MUROS
- DETERIORO SOLADO INTERIOR
- HUMEDAD CIELORRASO
- GRIETAS



MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA		APROBACIÓN	
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA		FECHA	AGOSTO - 09
OBRA:	Proyecto de restauración, puesta en valor y refuncionalización EDIFICIO DE CORREOS SANTA FE	ESCALA	1:100
PLANO:	Patologías generales en interiores. 3º Nivel	PLANO Nº	PAT 07 100