


7º NIVEL



- DETERIORO ABERTURAS - VIDRIOS
- DETERIORO ABERTURAS - ACCIONAMIENTO
- ROTURA MECANISMO PARASOL/PERSIANA
- DETERIORO MECANISMO PARASOL/PERSIANA

<b>CONVENIO ESPECÍFICO</b>		<b>APROBACIÓN</b>	
<b>MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE</b> <small>SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO</small>		<b>UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL</b> <small>FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO</small>	
<b>OBRA:</b> Proyecto de restauración, puesta en valor y refuncionalización <b>EDIFICIO DE CORREOS SANTA FE</b>		<b>FECHA</b> AGOSTO - 09	
<b>PLANO:</b> Patologías en aberturas y mecanismos de oscurecimiento. Interiores. 7º Nivel. Oeste		<b>ESCALA</b> 1:100	
		<b>PLANO Nº</b> PAT 06 97	