


FACHADA SOBRE L.M ESC. 1:125

REFERENCIAS

<b>PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION.</b>			Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública Dirección Nacional de Planificación y Diseño de Obra Pública		 <b>Presidencia de la Nación</b>																
<small>EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFIRMARÁ LOS PLAZOS DE OBRAS QUE DEBERÁN SER APROPIADOS POR LA AGENCIA DE OBRAS. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTÁ EN UN TOPO DE CALIDAD CON LA ADECUADA NOTICIA. TODAS LAS MEDIDAS FOMALES SE VERIFICARÁN EN OBRAS POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES DE CONSTRUCCION SERÁN COORDINADOS Y CONTROLADOS EN OBRAS.</small>			<b>Beneficiario:</b>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REVISION</th> <th>FECHA</th> <th>DESCRIPCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			REVISION	FECHA	DESCRIPCION													<b>Obras:</b> IGLESIA SAN PEDRO TELMO - ESTUDIO DE PATOLOGÍAS Y PROYECTO DE REPARACIÓN <b>Plano:</b> FACHADA SOBRE L.M. <b>Fecha:</b> 07-08-2018   <b>Escala:</b> 1:125   <b>Revisó:</b>			Plano N° <b>3</b>
REVISION	FECHA	DESCRIPCION																			